

REPARATION D'UN AFFICHEUR, AVEC DES ZONES SOMBRES, DE BALANCE DE PRECISION TERRAILLON


Ci-dessous l'afficheur présente des zones plus ou moins sombres avant réparation



Balance concernée



Démontage : **Enlever les piles.** Après avoir dévissé les vis du dessous, couper les adhésifs entre la plaque violette et le reste de la balance avec une lame de cutter. Leur situation est visible sur la photo 2 (vue de dessous) qui vous permettra de vous repérer



Désolidariser la plaque supérieure blanche de son support avec un tournevis à lame plate sur le pourtour pour dégager les clips, et vous obtenez....